

MATRICOLA	TIPO APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO DELL'APPARECCHIO	NUMERO DI FABBRICA	PORTATA (kg)	ENTE NOTIFICATO C.E. DI TIPO
SP080000005700	GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO	MECCANIDRAULICA	CL 120 75.52	80744133	2500	
STATO	SETTORE DI ATTIVITA'	MARCA E MODELLO AUTOCARRO	NUMERO TELAIO AUTOCARRO	TARGA AUTOCARRO	RADIOCOMANDO	NUM. ATTESTATO DI ESAME C.E. DI TIPO
IMPIANTO REGOLARMENTE ATTIVO	Siderurgico, costruzione, portuale ed estrattivo ai sensi dell'allegato VII dlgs 81/08			FH865TY		
ASL DI COMPETENZA	LUOGO DI INSTALLAZIONE	CAP	COMUNE	RIFERIMENTO PER LA VERIFICA	PORTATA SECONDO GANCIO (kg)	PORTATA TERZO GANCIO (kg)
ASL 5 SPEZZINA	VIA SILEA,		SARZANA			
PROPRIETARIO			INDIRIZZO		PIVA	CF
GUASTINI GIUSEPPE SRL			VIA SILEA, SNC, , 19038, SARZANA		01127580114	
UTILIZZATORE			INDIRIZZO		PIVA	CF
GUASTINI GIUSEPPE SRL			VIA SILEA, SNC, , 19038, SARZANA		01127580114	
INTESTATARIO FATTURA			INDIRIZZO		PIVA	CF
GUASTINI GIUSEPPE SRL			VIA SILEA, SNC, , SARZANA			
DESTINATARIO COMUNICAZIONI			INDIRIZZO		PIVA	CF
GUASTINI GIUSEPPE SRL			VIA SILEA, SNC, , 19038, SARZANA		01127580114	
DATA PRECEDENTE VERIFICA	DATA VERIFICA	TIPO VERIFICA	PERIODICITA'	TECNICO VERIFICATORE		DATA PROSSIMA VERIFICA
06/10/2022	24/02/2023	VERIFICA PERIODICA	1	ING. BORONI CLAUDIO LUIGI		24/02/2024

**Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico Unità Operativa Rischio Tecnologico**  
 Via Bombrini, 8 16149 Genova Tel. +39 010 6437200 C.F. e P.IVA 01305930107  
 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it www.arpal.liguria.it

## VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D Lgs 81/2008 art 71 comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 24/02/2023 il sottoscritto ING. BORONI CLAUDIO LUIGI ha provveduto alla VERIFICA PERIODICA (successiva alla prima) del/della GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO di proprietà di GUASTINI GIUSEPPE SRL utilizzato da GUASTINI GIUSEPPE SRL matricola SP080000005700 (matricola INAIL 08/200057/SP), marca MECCANIDRAULICA mod. CL 120 75.5: nr. Fabbrica. 80744133 installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento di SARZANA VIA SILEA,

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione:  
discrete, per quanto rilevabile all'esame visivo

2) Esame degli organi principali:  
nulla da rilevare

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:  
regolare alla prova

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:  
il sistema, cassone + scarrabile + gru è stato smontato dall'autocarro targato BK094VY indicato nella dichiarazione CE ed è attualmente utilizzato su FH865TY o in alternativa FH864TY

5) Osservazioni:


### ESITO DELLA VERIFICA

in base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

SARZANA, 24/02/2023

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante



Il tecnico verificatore

ING. BORONI CLAUDIO LUIGI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del

D.Lgs. n. 39 del 1993